




Betriebsanleitung


Sartorius Talent Sartorius Gem, Gold

Elektronische Analysen-, Präzisions- und Edelmetallwaagen











Inhalt

- 2 Inhalt
- 2 Warn- und Sicherheitshinweise
- 3 Inbetriebnahme
- 7 Betrieb
- 7 Grundfunktion Wägen
- 8 Justieren

Anwendungsprogramme

- 9 Netto-Total/Zweiter Taraspeicher
- 10 Zählen
- 11 Prozentwägen
- 12 Mittelwertbildung
- 13 Einheitenwechsel

Voreinstellungen (Menü)

- 14 Parameter einstellen (Menü)
- 15 Parametereinstellungen (Übersicht)
- 17 ISO/GLP-Protokoll
- 19 Datenschnittstelle
- 20 Fehlermeldungen
- 21 Pflege und Wartung
- 22 Entsorgung

Übersicht

- 23 Technische Daten
- 29 Zubehör (Optionen)
- 31 **C€** -Kennzeichnung

Warn- und Sicherheitshinweise

Sicherheit

- Diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.
 So können Schäden vermieden werden.
- Nur handelsübliche Batterien oder Akkus verwenden: 8x AA, Mignon

Installation

- Zubehör und Optionen von Sartorius sind optimal auf das Gerät angepasst.
 Daher keine eigenen Lösungen verwenden. Das Modifizieren des Geräts und das Anschließen von Fremdkabeln odergeräten erfolgt auf Verantwortung des Betreibers und ist von ihm entsprechend zu prüfen. Hinweise hierzu geben auch unsere Angaben zur Betriebsqualität (gemäß den Normen zur Störfestigkeit), die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
- Die Waage nicht öffnen. Bei verletzter Sicherungsmarke entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme

Lager- und Transportbedingungen

 Das Gerät nicht extremen Temperaturen, Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit aussetzen.

Auspacken

- Das Gerät nach dem Auspacken sofort auf äußere Beschädigungen überprüfen
- Im Beschädigungsfall siehe Hinweise im Kapitel »Pflege und Wartung«, Abschnitt »Sicherheitsüberprüfung«
- Alle Teile der Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren. Beim Versand bitte keine Kabel stecken lassen!

Lieferumfang

- Waage
- Waagschale
- Unterschale nur bei Modellen mit runder Waagschale
- Schälchen nur bei GE- und GD-Modellen
- Steckernetzgerät

Zusätzlich bei TE214S, TE124S, TE64, GD603, GD103:

- Schirmring
- Schirmblech
- Staubschutzhaube

Zusätzlich bei TE313S-DS, TE153S-DS:

Analysenwaagen-Windschutz

Zusätzlich bei TE313S, TE153S, GD252:

- Glasring-Windschutz mit Deckel


Aufstellung

Bei der Aufstellung Standorte mit den folgenden ungünstigen Einflüssen vermeiden:

- Hitze (Heizung, Sonneneinstrahlung)
- Direkter Luftzug durch offene Fenster und Türen
- Erschütterungen während des Wägens
- Extreme Feuchtigkeit

Akklimatisieren


Wenn ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht wird, kann dies zu Betauung (Kondensation) führen. Daher sollte man das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.



Waage aufstellen


Waagen mit Analysenwaagen-Aufsatz

- Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:
- Schirmblech
- Schirmring (nicht bei TE313S-DS, TE153S-DS)
- Unterschale
- Waagschale
- Karatschälchen (nur bei GD-Modellen)



Waagen mit Glasringwindschutz

- Teile nacheinander aufsetzen:
- Deckel mit dem Rand nach oben auf die Waage setzen und drehen, bis er fest sitzt
- Unterschale
- Waagschale
- Glasaufsatz
- Karatschälchen (nur bei GD-Modellen)
- Deckel mit dem Rand nach unten




Waagen mit runder Waagschale

- Teile nacheinander aufsetzen:
- Unterschale
- Waagschale
- Schälchen (nur bei GE-Modellen)

Waagen mit eckiger Waagschale

- Waagschale aufsetzen
- Schälchen (nur bei GE-Modellen)






- verwenden sie nui
- Originalnetzgerät für Europa: 6971948
- Winkelstecker an der Waage einsetzen
- Netzgerät an Steckdose angeschließen

Die Ausgangsspannung ist durch einen Pol mit dem Waagengehäuse verbunden. Das Waagengehäuse darf zu Funktionszwecken geerdet werden.




(nicht bei Modellen TE214S, TE124S, TE64, GD603, GD103, GD252, TE313S, TE153S, TE3102S, GE2102, TE1502S, GE1302)

- Batterie oder Akku gehören nicht zum Lieferumfang der Waage
- Nur handelsübliche Batterien oder Akkus verwenden:
 8× AA/Mignon
- ∧ Akku nur mit externem Ladegerät laden
- Waage auf die Seite drehen
- Batteriefachabdeckung anheben




- 8x AA/Mignon Batterie oder Akku in die Batteriehalterung einsetzen
- O Polarität beachten
- Batteriefachabdeckung herunterdrücken und einrasten lassen
- Verbrauchte Batterien oder Akkus: Akkus gemäß Abfallwirtschaftsgesetz als Sondermüll speziell entsorgen





- Netzgerät TNG8 Best.-Nr. 6971951 (Universal) oder
- Netzgerät TNG8 Best.-Nr. 6971952 (für Großbritannien)
- Mit Schalter umschalten zwischen 230 V und 115 V




Waage nivellieren

(nur bei Modellen GD..., GE2102, GE1302, TE...-L, TE214S, TE124S, TE64, TE313S, TE153S, TE3102S, TE1502S)

Die Waage nach jedem Stellplatzwechsel neu nivellieren. Das Nivellieren erfolgt nur mit den beiden vorderen Stellfüßen.

- Beide hintere Stellfüße eindrehen (nur bei GE2102, GE1302, TE3102, TE1502)
- Vordere Fußschrauben gemäß Abbildung so drehen, bis die Luftblase der Libelle in der Kreismitte steht
- > In der Regel sind mehrere Nivellierschritte nötig



Diebstahlsicherung

Zur Diebstahlsicherung die Befestigungsöse an der Rückseite der Waage verwenden.

 Waage am Aufstellort z.B. mit einer Kette oder einem Schloss befestigen

Betrieb


Grundfunktion Wägen

Vorbereitung

- Waage einschalten: Taste (I/ひ) drücken
- Ggf. Voreinstellungen ändern: siehe Kapitel »Voreinstellungen«
- Ggf. Waage tarieren: Taste (Tare) drücken

Weitere Funktion:

● Waage ausschalten: Taste (🕪 drücken



Anwärmzeit

Um genaue Resultate zu liefern, braucht das Gerät eine Anwärmzeit von 30 Minuten. Erst dann ist die notwendige Betriebstemperatur erreicht.

Beispiel Wägewert ermitteln

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage einschalten	(I/O)	
Selbsttest wird durchgeführt		\$88888886 Pess 40
2. Behälter für Wägegut auflegen (hier 52 g)	<u></u>	+ 52.0 g
3. Waage tarieren	Tare	+ 0.0 g
4. Wägegut in Behälter legen (hier 150,2 g)	<u></u>	+ 150.2 g

Justieren

Merkmale

Der Justiervorgang kann nur gestartet werden, wenn

- die Waage unbelastet ist
- die Waage tariert ist
- das interne Wägesignal stabil ist

Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung. Das zur Justierung erforderliche Gewicht wird in der Anzeige angezeigt (Gewichte siehe Abschnitt »Zubehör«).

Das Justieren kann bei TE-Modellen mit unterschiedlichen Gewichtseinheiten erfolgen: g, kg*, lb (Code !. 4. x)
Das Justieren kann gesperrt werden (Code !. 5. 3)

Beispiel

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage tarieren	Tare	0.0 g
 Justiervorgang starten Justiergewicht wird ohne Einheit angezeigt (hier z.B. 1000 g) 	Tare lang	+ 1000.0
3. Angezeigtes Justiergewicht auflegen	—	1000.0
nach dem Justieren erscheint das Justiergewicht mit Einheit		+ 1000.0 g
4. Justiergewicht abnehmen	<u></u>	0.0 g

^{* =} nicht bei Modellen mit Ablesbarkeit 0,1 mg

Anwendungsprogramme

Netto-Total/Zweiter Taraspeicher Mit diesem Anwendungsprogramm können Komponenten für ein Gemisch eingewogen werden.

Vorbereitung

Anwendungsprogramm »Netto-Total/Zweiter Taraspeicher« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. 1. 3

Beispiel

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
Leeren Behälter zum Einfüllen der Komponenten auf die Waage stellen	<u></u>	+ 65.0 g
2. Tarieren	Tare	+ 0.0 g
3. Erste Komponente einfüllen	<u></u>	+ 120.5 g
4. Komponente übernehmen Wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt	F	0.0 g _{NET}
		+ 70.5 q
5. Nächste Komponente einfüllen		· ·
6. Komponente übernehmen	F	$\Omega.\Omega$ $g_{ ext{ iny NET}}$
7. Ggf. weitere Komponenten einfüllen	Schritt 5 und 6 entsprechend oft wiederholen	
 Gesamtgewicht anzeigen und ggf. zum gewünschten Endwert auffüllen 	CF	+ 19 1.0 g

Zählen

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm kann die Anzahl von Teilen ermittelt werden, die ein annähernd gleiches Stückgewicht haben.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Zählen« im Menü einstellen: siehe »Voreinstellungen«
Code 2. 1. 4 Zählen O Referenzstückzahl:

Code 3. 3. 1 5 Stück

Code 3. 3. 2 10 Stück (Werkseinst.)

Code 3. 3. 3 20 Stück Code 3. 3. 4 50 Stück

Code 3. 3. 5 100 Stück

O Auflösung für Zählen

Code 3. 4. 1 Standard: Anzeigegenau

1-fach (Werkseinstellung)

Code 3. 4. 2 10-fach genauer als

Standard

Beispiel

Ermittlung einer unbekannten Stückzahl: Vorgegebene Referenzstückzahl wiegen Menü: Anwendungsprogramm Zählen (Code 2. !. 4), Referenzstückzahl 20 (Code 3. 3. 3)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe
1. Waage tarieren	Tare	0.0 g
Information: Referenzstückzahl anzeigen (hier z.B. 20 Stück)	F lang	rEF 20 (kurzzeitig)
3. Referenzstückzahl (20 Stück) auflegen (hier 66 g)	—	+ 66.0 g
4. Anwendung starten; wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird Einzelstück-	F	+ 20 pcs
gewicht ausgedruckt		wRef + 3.300 g
5. Unbekannte Stückzahl auflegen (hier 174 Stück)		+ 174 pcs
6. Gewicht anzeigen	F	+ 574.2 g
7. Stückzahl anzeigen	F	+ 174 pcs
8. Waage entlasten	*	☐ pcs
9. Referenzwert löschen	CF	

10. Ggf. weiter bei 5.

Prozentwägen

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm kann der prozentuale Anteil eines Wägegutes bezogen auf ein Referenzgewicht ermittelt werden.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Prozentwägen« im Menü einstellen: siehe »Voreinstellungen« Code 2. 1. 5 Prozentwägen ○ Referenzprozentzahl:

Code 3. 3. 1 5 %

Code ∃. ∃. 2 10 % (Werkseinst.)

Code 3. 3. 3 20 % Code 3. 3. 4 50 % Code 3. 3. 5 100 %

O Auflösung für Prozentwägen

Code 3. 4. 1 Standard: Anzeigegenau

1-fach (Werkseinstellung)

Code 3. 4. 2 10-fach genauer als

Beispiel

Prozentwert messen mit: Referenzgewicht übernehmen durch aufgelegtes Gewicht Menü: Anwendungsprogramm Prozentwägen (Code 2. 1. 5), Referenzprozentzahl 100 % (Code 3. 3. 5)

Schritt	Taste drücken	Anzeige/Ausgabe		
1. Waage tarieren	Tare	0.0 g		
2. Information: Referenzprozentzahl anzeigen	F lang	-EF 100		
3. Referenzgewicht für 100 % auflegen (hier 222,5 g)	—	+ 222.5 g		
4. Anwendung starten; wenn	F	+ 100.00 %		
Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt		Wxx% + 222.500 g		
5. Unbekanntes Gewicht auflegen (hier 322,5 g)	—	+ 144.94 %		
6. Gewicht anzeigen	F	+ 322.5 g		
7. Prozentzahl anzeigen	F	+ 144.94 %		
8. Waage entlasten	<u>†</u>	0.00 %		
9. Referenzprozentzahl löschen	CF			

10. Ggf. weiter bei 5.

Mittelwertbildung

Zweck

Mit diesem Anwendungsprogramm ist die Messung von Wägegütern in extrem unruhiger Umgebung möglich. Dafür wird über mehrere Messzyklen ein Mittelwert gebildet.

Vorbereitung

 Anwendungsprogramm »Mittelwertbildung« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. 1.12 Mittelwertbildung

- Anzahl Messungen für Mittelwertbildung:
 - ∃. ∃. ∤ 5 Messungen
 - 3. 3. 2 10 Messungen (Werkseinstellung)
 - ∃. ∃. ∃ 20 Messungen
 - 3. 3. 4 50 Messungen
 - 3. 3. 5 100 Messungen

siehe auch Kapitel »Voreinstellungen«

Beispiel

Wägewert ermitteln in extrem unruhiger Umgebung mit 10 Messungen für eine Mittelwertbildung. Menü: Anwendungsprogramm Mittelwertbildung (Code 2. !. !2)

Schritt		Taste drücken	Anzeige/Ausgabe		be
1.	Waage tarieren	Tare		0.0	g
2.	Anzahl der Untermessungen anzeigen (hier z.B. 10 Messungen)	F lang	rEF	10	(kurzzeitig)
3.	Wägegut auflegen (angezeigter Gewichtswert schwankt)	—	8	1888	
4	Messung starten	F	8	1888 10 9	
				ē :	
	Nach 10 Messungen		+ 2	75.5	g A
	Wenn Ausdruck mit Kennzeichnung gewählt ist, wird ausgedruckt		Res	+ 27	5.5 g
5.	Waage entlasten	■		75.5 Anzeige)	
6.	Messergebnis löschen	CF			

12

7. Ggf. weiter bei 3.

Einheitenwechsel

Mit diesem Anwendungsprogramm kann ein Wägewert in zwei unterschiedlichen Einheiten angezeigt werden.

Anwendungsprogramm »Einheitenwechsel« im Menü einstellen: siehe Kapitel »Voreinstellungen« Code 2. l. 2 Einheitenwechsel

Menüpun	kt	Einheit	Umrechnung	Druck
1. 7. 1	3. 1. 1	Gramm	1	0
1. 7. ∂ o	3. I.2 o	Gramm	1	g
1. 7. 3 ¹)	3. l. 3 1)	Kilogramm	0,0010000000	kg
1. 7. 4	3. 1.4	Carat	5	ct
1. 7. 5	3. 1.5	Pound	0,00220462260	lb
1. 7. 6	3. 1.6	Ounce	0,03527396200	OZ
1. 7. 7	3. l. 7 ²)	Troy ounce	0,03215074700	ozt
1. 7. 8	3. 1.8	Tael Hongkong	0,02671725000	tlh
1. 7. 9	3. 1.9	Tael Singapur	0,02645544638	tls
1. 7. 10	3. 1. 10	Tael Taiwan	0,02666666000	tlt
1. 7. 11	3. 1. 11	Grain	15,43235835000	GN
1.7.12	3. 1. 12	Pennyweight	0,64301493100	dwt
1. 7. 13	3. 1. 13	Milligramm	1000	mg
1. 7. 14	3. 1. 14	Parts per Pound	1,12876677120	/lb
1. 7. 15	3. 1. 15	Tael China	0,02645547175	tlc
1. 7. 16	3. 1. 16	Momme	0,26670000000	mom
1. 7. 17	3. 1. 17	Karat	5	K
1. 7. 18	3. 1. 18	Tola	0,08573333810	tol
1. 7. 19	3. 1. 19	Baht	0,06578947437	bat
1. 7. 20	3. 1.20	Mesghal	0,217	MS

o = Werksvoreinstellung

Funktion

 Zwischen Gewichtseinheit 1 und Gewichtseinheit 2 wechseln: Taste F drücken

¹) = nicht bei Modellen mit Ablesbarkeit ≤ 0,2 mg

²) = Werksvoreinstellung nur bei GE-Modellen

Voreinstellungen

Parameter einstellen (Menü)


Konfiguration der Waage, d.h. Anpassung an die Anforderungen der Benutzer.

Beispiel: Anpassung an den Aufstellort »Sehr unruhige Umgebung« (Code ፣ ፣ ፣ Կ) wählen

Schritt	Taste drücken	Anzeige
1. Waage ausschalten	(I/U)	1888888 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1
2. Waage einschalten und	(I/O)	-0
während der Anzeige aller Segmente	kurz (Tare)	1.
 Innerhalb einer Menüebene bewegen; nach dem letzten 	mehrmals (Tare)	₽.
Menüpunkt erscheint wieder der erste Menüpunkt		2. :: 9. 1.
3. Menüebene 2 anwählen		1. 1.
4. Menüebene 3 anwählen		1. 1. 2 0
5. Menüebene 3: Menüpunkt wählen	mehrmals (Tare)	1. 1. 4
6. Einstellungsänderung bestätigen;	2 Sekunden	
»o« zeigt den eingestellten Menüpunkt an	lang (=)	1. 1. 40
 Zurück zur übergeordneten Menü- ebene (von der 3. Menüebene) 		1.
○ Ggf. weitere Menüpunkte einstellen	(=), (Tare)	
7. Parametereinstellung speichern und Menü verlassen oder	2 Sekunden lang Tare	\$8888888 RgHNet
Parametereinstellung ohne Abspeichern verlassen	(NQ)	
> Neustart der Anwendung		0.0 g

Parametereinstellungen (Übersicht)


- o Werksvoreinstellung
- √ Einstellung Benutzer



^{* =} nur bei GD-, GE-Modellen

^{** =} nur bei TE-Modellen

^{1) =} nicht bei Modellen mit Ablesbarkeit 0,1 mg



ISO/GLP-Protokoll

Merkmale

Die Gerätedaten und Identnummern sowie aktuelles Datum können vor (GLP-Kopf) und nach den Werten der Messreihe (GLP-Fuß) ausgedruckt werden. Es sind dies:

GLP-Kopf:

- Datum
- Uhrzeit bei Beginn der Messreihe
- Waagenhersteller
- Waagenmodell
- Seriennummer des Modells
- Software Versionsnummer
- Identifikationsnummer der Messreihe

GLP-Fuß:

- Datum
- Uhrzeit bei Ende der Messreihe
- Unterschriftsfeld

Einstellung

- Folgende Menüpunkte einstellen (Einstellmodus siehe Kapitel »Voreinstellungen«):
- GLP-Protokoll: Code 5 5 ≥
- ISO/GLP-konforme Protokollierung nur bei Justieren:
 Code 722 oder ISO/GLP-konforme
 Protokollierung immer an: Code 723
- Zeilenformat des Ausdrucks mit Kennzeichnung – 22 Zeichen: Code 7 12
- Uhrzeitausgabe:
 - Format 24 h: Code 73 +
 - Format 12 h: Code ₹∃₽
- ⚠ Bei folgenden Einstellungen werden keine ISO/GLP-Protokolle ausgegeben: Code 5 + 3, 5 + 4 (automatischer Ausdruck) und 7 + +

Funktionstasten

Protokollkopf und ersten Messwert ausgeben: Taste 🗐 drücken

> Mit 1. Druck wird Protokollkopf ausgegeben

Protokollkopf und Referenzdaten mit automatischem Druck ausgeben bei aktiviertem Anwendungsprogramm:
Taste F drücken

Anwendung beenden: Anwendungsprogramm beenden und Protokollfuß ausgeben: Taste (CF)

Das ISO/GLP-Protokoll kann aus folgenden Zeilen bestehen:

Strichzeile
Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung)
Waagenhersteller
Waagentyp
Seriennummer der Waage
Software-Version
ldent-Nr.
Strichzeile
Messreihe-Nr.
Zählen: Referenzgewicht
Zählergebnis
Zählergebnis
Strichzeile
Datum/Uhrzeit (Ende der Messung)
Unterschriftsfeld
Leerzeile
Strichzeile

Das ISO/GLP-Protokoll für externes Justieren:


	Strichzeile
17-Jan-2003 10:30	Datum/Uhrzeit (Beginn der Messung)
SARTORIUS AG	Waagenhersteller
Mod. TE6100	Waagentyp
Ser. no. 10105355	Seriennummer der Waage
Ver. no. 00-19-41	Software-Version
I D	ldent-Nr.
	Strichzeile
Cal. Extern	Art des Kalibrierens/Justierens
Set + 5000.0 g	Justiergewichtswert
	Strichzeile
17-Jan-2003 10:32	Datum/Uhrzeit (Ende der Messung)
Name:	Unterschriftsfeld
	Leerzeile
	Strichzeile

Datenschnittstelle

Zweck

Die Waage besitzt eine Datenschnittstelle, an die ein Rechner (oder ein anderes Peripheriegerät) angeschlossen werden kann. Mit einem Rechner können Waagenfunktionen und Funktionen der Anwendungsprogramme verändert, gestartet und überwacht werden.

Schnittstellenbuchse



Pinbelegung 25-polige Buchse, RS232:

Pin 1: Betriebserde

Pin 2: Datenausgang (TxD)

Pin 3: Dateneingang (RxD)

Pin 4: Masse intern (GND)

Pin 5: Clear to Send (CTS)

Pin 6: nicht belegt

Pin 7: Masse intern (GND)

Pin 8: Masse intern (GND)

Pin 9: nicht belegt

Pin 10: nicht belegt

Pin 11: Akku-Ladespannung +12 ... +20 V (1 out 25mA)

Pin 12: Reset _ Out *)

Pin 13: +5 V Ausgang

Pin 14: Masse intern (GND)

Pin 15: Universal-Taste

Pin 16: nicht belegt

Pin 17: nicht belegt

Pin 18: nicht belegt

Pin 19: nicht belegt

Pin 20: Data Terminal Ready (DTR)

Pin 21: Masse intern (GND)

Pin 22: nicht belegt

Pin 23: nicht belegt

Pin 24: nicht belegt

Pin 25: +5 V Ausgang

*) = Peripherie-Neustart

Vorbereitung

Die Anpassung an das andere Gerät ist im Menü vorzunehmen (siehe Kapitel »Voreinstellungen«).

Eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Schnittstellenbefehle sind zu finden in der »Schnittstellenbeschreibung für GD-, GE- und TE-Waagen«, welche aus dem Internet heruntergeladen werden kann (www.sartorius.com siehe »Download center«).

Die vielseitigen Eigenschaften der Waagen bezüglich Dokumentation der Resultate lassen sich erst mit dem Anschluss eines Druckers von Sartorius voll nutzen. Die Druckresultate tragen zu einer einfachen Arbeitsweise nach GLP entscheidend bei.

Anschluss für Taster

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in der Hauptanzeige für ca. 2 Sekunden dargestellt. Danach kehrt das Programm automatisch in den Wägezustand zurück.

Anzeige	Ursache	Abhilfe
keine Anzeigesegmente erscheinen	Keine Betriebsspannung Netzgerät nicht eingesteckt Batterie oder Akku ist leer	Stromversorgung überprüfen Netzgerät an die Stromversorgung anschließen Batterie wechseln Akku aufladen mit externem Ladegerät
Н	Wägebereich überschritten	Waagschale entlasten
L und E 54	Waagschale nicht aufgelegt Berührung zwischen Waagschale und Umgebung	Waagschale korrekt auflegen Waagschale darf umge- bende Teile nicht berühren
E 02	Justierbedingung wurde nicht eingehalten, z.B.: – Nullstellen – Waagschale belastet	Waage entlasten Tarieren mit Taste Tare Erst nach Nullanzeige justieren
E 09	Bei Brutto ≤ Null kein Tara	Waage tarieren
E 10	Taste Tare gesperrt bei belegtem zweiten Taraspeicher (Netto-Total) Tarafunktionen sind gegeneinander verriegelt	Erst nach Löschen des Taraspeichers über CF ist die Tariertaste wieder ausführbar
EII	Wert für zweiten Taraspeicher nicht erlaubt	Taste Tare drücken
E 22	Gewicht zu gering oder kein Wägegut auf der Waagschale bei Anwendungs- programmen	Gewicht erhöhen
E 30	Datenschnittstelle für Druckausgabe gesperrt	Sartorius-Kundendienst ansprechen
Max. Wägebereich kleiner als im Abschnitt »Technische Daten« angegeben	Waage ohne aufgelegte Waagschale eingeschaltet	Waagschale auflegen Aus- und wieder Einschalten mit Taste 🕪
Offensichtlich falsches Wägeergebnis	Waage nicht justiert Vor dem Wägen nicht tariert	Justieren Tarieren

Falls andere Fehlermeldungen auftreten, Sartorius-Kundendienst anrufen!

Pflege und Wartung

Service

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Waage durch einen Mitarbeiter des Sartorius-Kundendienstes gewährleistet deren fortdauernde Messsicherheit. Sartorius kann Ihnen Wartungsverträge mit Zyklen von 1 Monat bis zu 2 Jahren anbieten. Die Häufigkeit der Wartungsintervalle hängt von den Betriebsbedingungen und Toleranzanforderungen ab.

Reparaturen


Reparaturen dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Reinigung

- Waage von der Spannungsversorgung trennen, ggf. angeschlossenes Datenkabel an der Waage lösen.
- Waage mit in Seifenlauge leicht angefeuchtetem Tuch reinigen.
- Waage mit weichem Tuch abtrocknen.
 Waagschale abnehmen und reinigen:
- Unter den Schirmring fassen und zusammen mit der Unterschale die Waagschale nach oben führen, damit das Wägesystem nicht beschädigt wird.

Reinigung der Edelstahloberflächen

Grundsätzlich alle Edelstahlteile in regelmäßigen Abständen reinigen. Edelstahllastplatte separat gründlich reinigen. Edelstahlteile an der Waage mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Nur handelsübliche Haushaltsreiniger verwenden, die für Edelstahl geeignet sind (z.B. Stahlfix). Edelstahloberflächen durch einfaches Abreiben reinigen. Danach gründlich nachspülen, bis alle Rückstände beseitigt sind. Anschließend das Gerät trocknen lassen. Als zusätzlicher Schutz kann ein Pflegeöl aufgetragen werden. Lösungsmittel nur ausschließlich für die Reinigung von Edelstahlteilen verwenden.



Sicherheitsüberprüfung

Erscheint ein gefahrloser Betrieb der Waage nicht mehr gewährleistet:

- Netzgerät aus der Steckdose ziehen
- > Waage vor weiterer Benutzung sichern

Sartorius-Kundendienst benachrichtigen. Instandsetzungsmaßnahmen dürfen ausschließlich von Fachkräften ausgeführt werden.

Entsorgung

Die Verpackung der Sartorius Produkte besteht durchweg aus umweltverträglichen Materialien, die als wertvolle Sekundär-Rohstoffe der örtlichen Müllentsorgung zugeführt werden sollten. Zu Entsorgungsmöglichkeiten die Gemeindebzw. Stadtverwaltung ansprechen (auch für ausgediente Geräte).

Übersicht

Technische Daten

Talent Serie

Modell		TE214S	TE124S	TE64
Wägebereich	g	210	120	60
Ablesbarkeit	mg	0,1	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	210	120	60
Reproduzierbarkeit	≤±mg	0,1	0,1	0,1
Linearitätsabweichung	≤±mg	0,2	0,2	0,2
Einsatz-Temperaturbereich		+10+30 °C		
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40 °C		
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≥±/K	2 · 10 ⁻⁶	2 · 10 ⁻⁶	2 · 10 ⁻⁶
Einschwingzeit (typisch)	S	3	3	3
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Filterstufen		
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,2-0,4	0,2-0,4	0,2-0,4
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g lb	200 (E2) 0,4	100 (E2) 0,2	50 (E2) 0,1
Nettogewicht, ca.	kg	3,2	3,2	3,2
Waagschalenabmessung	mm	90 ∅	90 Ø	90 Ø
Wägeraumhöhe	mm	200	200	200
Abmessungen (BxTxH)	mm	200×270×299		
Netzanschluss, Netzspannung		über Steckernetzge	erät 230 V oder 115	V, +15% 20%
Netzfrequenz		48-60 Hz		
Netzanschluss, Gleichspannung	V	10 bis 20		
Leistungsaufnahme (typisch)	W	1	1	1
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	20	20	20

Gem Serie

Modell		GD603	GD103	GD252
Wägebereich		605 ct/121 g	185 ct/37 g	255 ct/51 g
Ablesbarkeit		0,001 ct/0,2 mg	0,001 ct/0,2 mg	0,005 ct
Tarierbereich (subtraktiv)		605 ct/121 g	185 ct/37 g	255 ct/51 g
Reproduzierbarkeit	≤±	0,001 ct/0,2 mg	0,001 ct/0,2 mg	0,0075 ct
Linearitätsabweichung	≤±	0,002 ct/0,4 mg	0,002 ct/0,4 mg	0,015 ct
Einsatz-Temperaturbereich		+10+30 °C		
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40 °C		
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≤±/K	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$3,3 \cdot 10^{-6}$
Einschwingzeit (typisch)	S	3	3	3
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Filter	stufen	
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,2-0,4	0,2-0,4	0,2-0,8
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	g	100 (F1)	20 (F1)	50 (F1)
Nettogewicht, ca.	kg	3,0	3,0	1,7
Waagschalenabmessung	mm	90 ∅	90 ∅	100 ∅
Wägeraumhöhe	mm	133		
Abmessungen (B×T×H)	mm	$200\times270\times233$		200×270×120
Netzanschluss, Netzspannung		über Steckernetzge	erät 230 V oder 115	5 V, +15% 20%
Netzfrequenz		48-60 Hz		
Netzanschluss, Gleichspannung	V	10 bis 20		
Leistungsaufnahme (typisch)	W	1	1	0,75
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	20	20	25

Modell		TE313S, TE313S-DS	TE153S, TE153S-DS	TE3102S	GE2102
Wägebereich	g	310	150	3100	2200
Ablesbarkeit	g	0,001	0,001	0,01	0,01
Tarierbereich (subtraktiv)	g	310	150	3100	2200
Reproduzierbarkeit	≤±g	0,001	0,0015	0,01	0,015
Linearitätsabweichung	≤±g	0,002	0,003	0,02	0,04
Einsatz-Temperaturbereich		+10+30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≤± /K	4·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶	2,5·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶
Einschwingzeit (typisch)	S	3	2,5	2,5	2,5
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Fil	terstufen		
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,2-0,8			
Externer Justier- gewichtswert (mind. Genauigkeits-	g	200 (E2)	100 (F1)	2000 (E2)	2000 (F1)
klasse)	lb*	0,4	0,2	4	_
Nettogewicht, ca.	kg	2,2/3,2	1,7/2,7	2,2	1,7
Waagschalenabmessung	mm	100 Ø	100 Ø	174×143	174×143
Abmessungen (B×T×H)	mm	200×270×120 TEDS: 200×270×299		200×270×70	
Netzanschluss,					
Netzspannung			zgerät 230 V odei	r 115 V, +15%	20%
Netzfrequenz		48-60 Hz			
Netzanschluss, Gleichspannung	V	10 bis 20			
Leistungsaufnahme (typisch)	W	0,75			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	20	25	20	20

^{* =} nur bei TE-Modellen

Modell		TE1502S	GE1302	GE812	TE612, TE612-L
Wägebereich	g	1500	1300	810	610
Ablesbarkeit	g	0,01	0,01	0,01	0,01
Tarierbereich (subtraktiv)	g	1500	1300	810	610
Reproduzierbarkeit	≤±g	0,015	0,015	0,01	0,01
Linearitätsabweichung	≤±g	0,03	0,03	0,02	0,02
Einsatz-Temperaturbereich		+10+30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≤± /K	3,3·10 ⁻⁶	3,3·10 ⁻⁶	5·10 ⁻⁶	5·10 ⁻⁶
Einschwingzeit (typisch)	S	2,5	2,5	2	2
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Filt	terstufen		
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,2-0,8			
Externer Justier- gewichtswert (mind. Genauigkeits-	g	1000 (F1)	1000 (F1)	500 (F2)	500 (F2)
klasse)	lb*	2	-	_	1
Nettogewicht, ca.	kg	1,7	1,7	1,4	1,4
Waagschalenabmessung	mm	174×143	174×143	116 Ø	116 Ø
Abmessungen (B×T×H)	mm	200×270×70			
Netzanschluss, Netzspannung			zgerät 230 V oder	115 V, +15%	20%
Netzfrequenz		48-60 Hz			
Netzanschluss, Gleichspannung	V	10 bis 20			
Leistungsaufnahme (typisch)	W	0,75			
Betriebsdauer mit Mignon, AA – Batterie Alkali-Mangan, ca.	h	_	_	50	50
 Akku (1000 mAh) bei voller Aufladung, ca. 	h	-	-	20	20
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	25	25	25	25

^{* =} nur bei TE-Modellen

Modell		GE412, TE412, TE412-L	GE212, TE212, TE212-L	GE7101	TE6101, TE6101-L
Wägebereich	g	410	210	7100	6100
Ablesbarkeit	g	0,01	0,01	0,1	0,1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	410	210	7100	6100
Reproduzierbarkeit	≤±g	0,01	0,01	0,1	0,1
Linearitätsabweichung	≤±g	0,02	0,02	0,2	0,2
Einsatz-Temperaturbereich		+10+30 °C			
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40 °C			
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≤± /K	0,5·10 ⁻⁵	1.10-5	0,5·10 ⁻⁵	0,5·10 ⁻⁵
Einschwingzeit (typisch)	S	2	2	2	2
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimierte Filt	erstufen		
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe)	S	0,2-0,8			
Externer Justier- gewichtswert (mind. Genauigkeits-	g	200 (F2)	100 (M1)	5000 (F2)	5000 (F2)
klasse)	lb*	0,4	0,2	_	10
Nettogewicht, ca.	kg	1,4	1,4	1,7	1,7
Waagschalenabmessung	mm	116 Ø	116 Ø	174×143	174×143
Abmessungen (B×T×H)	mm	$200\times270\times70$			
Netzanschluss, Netzspannung			zgerät 230 V oder	115 V, +15% 2	20%
Netzfrequenz		48-60 Hz			
Netzanschluss, Gleichspannung	ν	10 bis 20			
Leistungsaufnahme (typisch)	W	0,75			
Betriebsdauer mit Mignon, AA – Batterie Alkali-Mangan, ca. – Akku (1000 mAh) bei	h	50			
voller Aufladung, ca.	h	20			
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	25			

^{* =} nur bei TE-Modellen

Modell		-	GE2101, TE2101, L	GE811	TE601, L	TE12000 L	,TE6100, L	TE4100, L
Wägebereich	g	4100	2100	810	610	12000	6100	4100
Ablesbarkeit	g	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1
Tarierbereich (subtraktiv)	g	4100	2100	810	610	12000	6100	4100
Reproduzierbarkeit	≤±g	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1
Linearitätsabweichung	≤±g	0,2	0,2	0,2	0,2	2	2	2
Einsatz-Temperaturbereich		+10+3	0 °C					
Zulässige Betriebs- Umgebungstemperatur		+5+40	°C					
Empfindlichkeitsdrift innerhalb +10+30 °C	≤±/K	1.10-5	2 · 10 - 5	5·10 ⁻⁵	5·10 ⁻⁵	2,5·10 ⁻⁵	5·10 ⁻⁵	5·10 ⁻⁵
Einschwingzeit (typisch)	S	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anpassung an Einsatz- und Aufstellbedingungen		4 optimi	erte Filter	stufen				
Anzeigefolge (je nach eingestellter Filterstufe) s	0,2-0,8						
Externer Justiergewichtswert (mind. Genauigkeitsklasse)	kg lb*	2 (F2) 4	1 (M1) 2	0,5 (M1) 1	0,5 (M1) 1)5 (M1) 10	5 (M1) 10	2 (M1) 4
Nettogewicht, ca.	kg	1,7						
Waagschalenabmessung	mm	174×14	3					
Abmessungen (B×T×H)	mm	200×27	0×70					
Netzanschluss, Netzspannung		über Stee	ckernetzge	erät 230 \	oder 11	5 V, +15%	20%	
Netzfrequenz		48-60 H	Z					
Netzanschluss, Gleichspannung	٧	10 bis 20)					
Leistungsaufnahme (typisch)	W	0,75						
Betriebsdauer mit Mignon, AA – Batterie Alkali-Mangan, ca. – Akku (1000 mAh) bei	h	50						
voller Aufladung, ca.	h	20						
Betriebsdauer mit externem Akku YRB08Z	h	25						

^{* =} nur bei TE-Modellen

Zubehör (Optionen)

	Artikel	Bestell-Nr.
	Messwertdrucker Mit alphanumerischem Nadeldruck- werk, Postenzähler für Messwerte, Numerator 3-stellig aus- und einschaltbar	YDP04
	Messwertdrucker für Protokolle mit Datum, Uhrzeit, statistischer Auswertung, Posten- zähler und LC-Anzeige	YDP03-0CE
-	Papierrolle (5er Pack)	6906937
_	Zusatzanzeige reflektierend transmissiv Externer Akkusatz wiederaufladbar über beiliegendes Ladegerät (Betriebsdauer je nach Modell 20 oder 40 Std.)	YRD02Z YRD13Z YRB08Z
	Messwertübernahmeprogramm »SartoConnect« zum Anschluss der Sartorius-Waage an einen PC mit Betriebssystem Windows 95/98 oder NI Das Programm ermöglicht die direkte Übernahme der von Ihrer Waage ermittelten Daten in beliebige Anwendungsprogramme (z.B. Excel).	YSC01L
	RS232C Verbindungskabel zum Anschluss an einen 25 pol. COM-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC mit	7357312 7357314
	9-pol. COM-Schnittstelle	
	Universaltaster: Fußtaster mit T-Konnektor Handtaster mit T-Konnektor	YFS01 YHS02
	T-Konnektor zum Anschluss von 2 Peripheriegeräten	YTC01
-	Tragekoffer für Modelle mit Ablesbarkeit ≥1 mg	YDB01TE

	Artikel	Bestell-Nr.
	Schutzhaube	
_	nur über Bedienelemente	6960TE01
	für Modelle GD, TE214S,	
	TE124S, TE64, TEDS	
_	für Modelle mit eckiger	6960TE03
	Waagschale	
_	für Modelle mit runder	6960TE02
	Waagschale	
	Arbeitsschutzhaube für Modelle mit	
	Glasringwindschutz aufsetzen:	
-	Kontaktstreifen von Gerätehaube	
	lösen	
-	Arbeitsschutzhaube aufsetzen	
-	Kontaktstreifen auf Arbeitsschutz-	
	haube kleben	
	Wägeschalen	
_	300 ml, Eigengewicht 86 g,	6407
	Edelstahl	
-	1000 ml, EG 240 g, Edelstahl	641211
_	300 ml, EG 22 g, Aluminium	69641304
_	110 ml, 90 mm Ø, Aluminium	69GP0003
-	270 ml, EG 62 g,	
	137 mm Ø, Edelstahl	YWP03G
-	62 mm Ø, Edelstahl	6910848
-	85 ml, 70 mm Ø, Aluminium	YWP06G
-	180 ml, 90 mm Ø, Aluminium	YWP05G
-	174 mm Ø, Edelstahl	YWP04G
	Justiergewichte	
-	für TE3102S (2000 g; E2)	YCW6228-00
-	für TE313S, TE214S (200 g; E2)	YCW5228-00
-	für TE124S (100 g; E2)	YCW5128-00
-	für TE64 (50 g; E2)	YCW4528-00
-	für GD103 (20 g; F1)	YCW4238-00
-	für GD252 (50 g; F1)	YCW4538-00
-	für GD603, TE153S (100 g; F1)	YCW5138-00
-	für TE1502S, GE1302 (1 kg; F1)	YCW6138-00
-	für GE2102 (2000 g; F1)	YCW6238-00
-	für GE812, GE612, GE811, TE601 (500 g; F2)	YCW5548-00
_	für GE412, TE412 (200 g; F2)	YCW5248-00
_	für GE212, TE212 (100 g; F2)	YCW5148-00
_	für TE4100, GE4101, TE4101	YCW6248-00
_	(2000 g; F2)	1 CVVUZ40-00
_	für GE2101, TE2101 (1 kg; F2)	YCW6148-00
_	für GE7101, TE6101, TE12000,	
	TE6100 (5 kg; F2)	YCW6548-00
	oder alternativ (5 kg; ± 25 mg)	YSS653-00
	sitemati (5 ng) ± 25 mg)	



Konformitätserklärung zu den Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG

Die elektronische Präzisionswaage der Serie TE/GE/GD.....-...

erfüllt die in den nachfolgenden Prüfgrundlagen aufgeführten Anforderungen in Verbindung mit den in Anhang A2 aufgeführten Netzgeräten, Zusatzgeräten und Anschlüssen (Liste der einzelnen Typbezeichnungen und technische Beschreibung siehe Anhang A1).

1. Elektromagnetische Verträglichkeit

1.1 Fundstellen zu 89/336/EWG: EG-Amtsblatt Nr. 2002/C62/02

EN 61326-1 Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz EMV-Anforderungen Teil 1: Alleemeine Anforderungen

Störaussendung: Wohnbereich, Klasse B

Störfestigkeit: Industrielle Bereiche, kontinuierlicher, nicht überwachter Betrieb

2. Sicherheit elektrischer Betriebsmittel

2.1 Fundstellen zu 73/23/EWG: EG-Amtsblatt Nr. 2001/C106/03

EN 61010 Sicherheitsanforderungen an elektrische Mcss-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik

Sartorius AG 37070 Goettingen, Germany 2003

W. Obermann (Leitung Technik, F&E Elektronik Sparte Mechatronik)

Ur. K. Klein (Leitung Technik, F&E Mechanik Sparte Mechatronik) Sartorius AG Weender Landstraße 94–108 37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0 Fax 0551.308.3289 www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Göttingen, BR Deutschland. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Sartorius AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Sartorius AG vorbehalten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben der Sartorius AG vorbehalten.

Stand: Mai 2004, Sartorius AG, Göttingen

Printed in Germany. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier W1A000 · KT Publication No.: WTE6001-d04052